

**Maitre de l'ouvrage**

Copropriété Frontenex-les-parcs p. a. ROSSET&CIE  
Responsable : Didier Michot / 022.339.39.51

**Etude**

2009-2014

**Travaux**

2015

**Coût des travaux**

Fr. 1'600'000.-

**Ingénieurs**

MDB INGENIEURS CIVILS ASSOCIES SA

Direction générale du projet et des travaux

Responsable : Urs BURKHARD / 022.879.80.50



*Traitement de la carbonatation*

**Caractéristiques du bâtiment**

Immeuble avec copropriétaires, comprenant deux niveaux de sous-sol, rez-de-chaussée, six étages, un niveau avec attiques et une superstructure.


Dimensions 20x65 ml.

Hauteur totale hors sol environ 25 ml.

Structure en béton composée d'éléments coulés en place ou préfabriqués, avec plusieurs types de finitions.

**Travaux exécutés**


- Traitement de la carbonatation du béton sur différents types de finitions pour les façades, balcons et superstructures.
- Assainissement des joints de dilatation.
- Sécurisation des vitrages parapets des balcons par des travaux de serrurerie.
- Réfection complète de l'étanchéité d'une terrasse d'attique.
- Réfection de l'étanchéité de tous les bacs à fleurs.



*Etanchéité*



*Résine*



*Pignon du bâtiment – travaux terminés*