

Maître de l'ouvrage

Copropriétaires p. a. NAEF & CIE
Responsable : Stéphane Crozet / 022.839.37.13

Etudes

2013 - 2014

Travaux

2015

Coût des travaux

Fr. 3'600'000.-

Ingénieurs

MDB Ingénieurs Civils Associés SA
Direction générale du projet et des travaux
Responsable : Jiri Horsky / 022.879.80.50

Bâtiment terminé



Traitement de la carbonatation



Résine des bacs



Ecoulements



Rampe extérieure



Caractéristiques du bâtiment

Immeuble avec copropriétaires, comprenant un niveau de sous-sol, rez-de-chaussée, treize étages et une superstructure.

Dimensions 20 x 65 ml.

Hauteur totale hors-sol environ 40 ml.

Structure en béton composée d'éléments coulés sur place ou préfabriqués, avec plusieurs types de finitions.

Bâtiment terminé (à gauche) – bâtiment adjacent (à droite)



Travaux exécutés

- Traitement de la carbonatation du béton sur différents types de finitions pour les façades et balcons..
- Remplacement à neuf des stores toiles et évacuation des séparations vitrées des balcons.
- Changement du système d'écoulement des bacs à fleurs et réfection de leur étanchéité.
- Assainissement des joints de dilatations.
- Assainissement des rampes d'accès au parking.
- Assainissement des aménagements extérieurs.